

## ztráta vody z bazénu

Vložil TomasMeñc - 18/07/2015 18:30

---

Vlastním nadzemní bazén poolio a mám problém s jeho napuštěním. Po napuštění nad polovinu, cca 5 cm pod skimmer se voda najednou začne ztrácet až skoro ke dnu. Voda se ztratí hluboko pod spodní výpust. Plachtu jsme vyměnili, děravá není. Děkuji za případnou radu

=====

## Re: ztráta vody z bazénu

Vložil Pavel Dostál - 19/07/2015 09:03

---

Dobrý den, pokud není plachta děravá, tak už zbývá jen nějaký průchod. Ale ten tam zřejmě není jak píšete. Tak to pak bude záhada :) Kdyby tam byl ještě nějaký průchod do filtru, tak bych tipoval, že propouští ventil do kanálu.

Případně zkonstrolovat vypouštěcí ventil bazénu, pokud tam něco takového je. Voda může vytéci i obyčejnou zahradní hadicí přehozenou přes kraj.

=====