

Krb - krbová vložka smrdí, zapáchá - špatné hoření - z mailu

Vložil Pavel Dostál - 22/11/2008 18:04

- > Dobrý den, na jedné internetové stránce jsem našel Vaši adresu, kde
- > mimo jiné nabízíte i radu ke stavbě interiérového krbu.
- > Já jsem si takovýto krb postavil a právě jej testuji. Mam ale
- > jeden problém. Mám dojem, že mi málo táhne komín, jelikož když
- > otevřu dvířka tak se mi vrací kouř do místnosti a když topím celý
- > den tak v domě je cítit jakoby to byl jeden velký uzák, není to
- > moc, ale je tam cítit dehtem, hlavně když vejdu do domu z venku.
- > Mám průměr komínu 200 mm a je nový zn. Schiedel. Vložka je litinová
- > 14 KW. Dřevo mám vesměs, buk, dub olše, ale je to letos nakácené a
- > surové dřevo. Byl bych rád, jestli by jste mi mohli poradit, co
- > může být špatně udělané, nebo v čem by mohl být problém. Předem Děkuji s přejí pěkný den.

Dobrý den,

je několik věcí čím by to mohlo být:

špatný tah:

1)malá výška komína, nebo špatný tah komína. Často se to zlepší lepším počasím, již ohřátým komínem, resp. po rozhoření.

Výšku komína a tah to by mohl spočítat odborník.

2)špatné počasí venku, často při dešti, mlze atd, zvlášť na podzim či v zimě. Způsobuje to špatný tlak venkovního ovzduší, vítr atd.

3)dřevo by mělo být vyschlé přes rok a uskladněno alespoň v přístřešku. Pokud je dřevo mokré, tak hoří velmi špatně

4)při zatápění nutno otevřít komínovou klapku a přívod vzduchu na maximum. Podpalovat nejdříve třísky. Podívat se jestli externí přívod vzduchu je v pořádku.

5)pokud vzduch odchází do krbové vložky pro hoření, je potřeba také vyrovnat tlak v místnosti, kde se vzduch bere, např. pootevřením dveří do chodby či ven. Jinak se kouř dokonce může vracet a to je i velmi nebezpečné.

6)zkontrolovat nasazení a utěsnění kouřovodů v obestavbě.

7)vložka bude pravděpodobně v pořádku

8) není komín využíván současně i pro jiné topení?

9)pokud je starý, mohlo by pomoci vymetení, zvláště pokud se tam topilo špatným palivem - stačí rok topení.

10)zkuste se podívat jestli nemáte nějaké mřížky na obestavbě, které při vysoké teplotě smrdí.

zápach:

-když zatopíte v krbu, nad krbem zvláště na začátku je prašné prostředí, prach se vypaluje a smrdí.

Také se může vypalovat barva, kterou je krbová vložka natřená, nebo roury.

-smrdět mohou i nevhodné materiály, které jste použil, které nejsou vhodné pro nástavbu a obestavbu zvláště pak, pokud nemáte proveden pořádný přívod studeného a odvod horkého vzduchu, malé odstupy obestavby od krbové vložky, kde dochází k malému proudění a tím i ochlazování

-pokud se do místnosti načoudí při otevírání dvířek, tak to na první pohled, když je uvnitř někdo nemusí až tak cítit, nejhorší je to právě když přijde někdo z venku. Podobné jak u kuřáků.

Někdy pociťuji podobné problémy jak Vy, zvláště při dlouhém netopení a při dešti.

Pro další informace jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Pavel Dostál

=====

Utěsnění dveří krbových kamen těsnící šňůrou

Vložil Josef Vávra - 10/02/2012 13:30

Dobrý den. Potřeboval bych radu. Vypadlo mi těsnění ze dveří krb.kamen a nechce tam držet. Zkusil jsem ho dle rad namočit, to šlo lépe natemovat, ale stejně za týden vypadlo. Dá se něčím přilepit. Nebo prosím o jinou radu. Děkuji

=====

Re: Utěsnění dveří krbových kamen těsnící šňůrou

Vložil Pavel Dostál - 10/02/2012 13:39

Dobrý den, můžete zkusit lepidlo Promat v tubě. Např. zde
http://www.krby-kama.cz/1742-tesnici-provazce-lepidla-na-provazce/19085-lepidlo-promat-k-84/?ui=_eA1K8cB1tT6748_&run=0

=====